

EXEMPLE FICTIF · Aucune mesure réelle

Carnet de confiance

Exemple de livraison

Lire ce qui est documenté. Repérer ce qui reste à vérifier.

DEMO-CC-01 Révision 01 Source : scénario synthétique

01 Une lecture par zone

Plan schématique sans échelle. Ce support de lecture est indépendant du bâtiment illustratif du site et ne représente pas un relevé réel.



A

Modélisé à partir du nuage

B

Couverture partielle

C

Hors nuage · hypothèse

Hachures : éléments visibles de façon incomplète. Pointillés : zone inaccessible.

CE QUE CE CARNET PERMET

Associer chaque zone à son observation, au traitement retenu et au point à vérifier avant validation. Les intitulés A, B et C illustrent la façon de documenter une livraison.

Statut du document : démonstration uniquement. Les statuts décrivent les éléments disponibles pour modéliser. Ils ne certifient ni la précision, ni la stabilité structurelle.

EXEMPLE FICTIF · Aucune mesure réelle

Registre des zones

Observation, traitement et point à vérifier : une trace lisible pour chaque zone.

DEMO-CC-01 · Révision 01 · Source : scénario synthétique

Z1 Hall

A

Observation. Couverture dense de l'enveloppe visible.

Traitement. Modéliser les faces visibles à partir du nuage.

À vérifier. Confirmer les limites du hall et les éléments à conserver.

Z2 Plateau

A

Observation. L'enveloppe est visible dans le scénario.

Traitement. Reprendre uniquement les surfaces documentées.

À vérifier. Valider la nomenclature et le périmètre de livraison.

Z3 Circulation

B

Observation. Certaines ouvertures sont incomplètes.

Traitement. Signaler les contours incomplets ; ne pas en déduire leurs dimensions.

À vérifier. Compléter ou valider les ouvertures concernées.

Z4 Plateau sud

A

Observation. L'enveloppe est visible dans le scénario.

Traitement. Modéliser les faces observables ; garder les limites explicites.

À vérifier. Confirmer les raccords avec les zones voisines.

Z5 Sanitaires

B

Observation. L'encombrement masque une partie des équipements.

Traitement. Représenter les équipements de façon schématique.

À vérifier. Confirmer leur nature, leur emprise et les zones masquées.

Z6 Combles

C

Observation. Zone inaccessible, sans observation mesurée.

Traitement. Toute représentation relève d'une hypothèse identifiée.

À vérifier. Prévoir un accès ou accepter explicitement cette limite.

À convenir avant validation

☐ Référentiel de coordonnées

☐ Conventions de modélisation

☐ Tolérances convenues, non mesurées

☐ Traitement des zones inaccessibles

Cases laissées vierges : aucun accord ni aucune validation ne sont simulés. Ce carnet fictif ne constitue pas une certification de précision ou de stabilité structurelle.